The 14th Symposium on Accelerator Science and Technology, Tsukuba, Japan, November 2003

KEKB SRM 銅チェンバーの開発

池田仁美、金澤健一、平松成範、フラナガンジョン、三橋利行 高エネルギー加速器研究機構 〒305-0801 茨城県つくば市大穂 1-1

概要

KEKB では放射光を用いたモニター(SRM)でビーム サイズ計測を行っている。光取り出しのためのベリリウム 反射鏡を真空中で扱うため、光取り出しチェンバーは2重 構造になっているが、大電流運転に伴い、ここでの発熱が 問題となった。問題解決の為、熱伝導率の良い銅を使った チェンバーを新たに開発製作したので、前期運転の発熱状 況と合わせて報告する。

1 放射光モニター

運動する電子が磁場中で曲げられると放射光を発し、 この放射光の強度はビームの電流に比例する。そこで放 射光強度を測定することによってビームの横方向、長手 方向の大きさ、およびそのダイナミックな変化の計測が 可能になる。

KEKB ファクトリーでは、通常の偏向磁石よりも磁場 の弱いウィークベンドからの放射光を、約 10m 下流に設 置したベリリウム反射鏡に反射させ、クオーツ製の窓を 通してビームパイプの外部へ取り出している。取り出し た放射光は約 40m の光路を通って地上まで送られ、干渉 計やストリークカメラでの測定に使用される[1]。

2 ステンレスチェンバー

2.1 構造

KEKB 加速器の運転開始時(1998年)には SRM の光取り 出しチェンバーとして電子リング(HER)、陽電子リング (LER)の両方にステンレス製のチェンバーがインストー ルされた(図1)。このチェンバーは2重構造になってお り、内側のビームパイプ部は電気的に滑らかになるよう に円筒形を取っている。外側の円筒型のチェンバーによ って全体の真空封じを行っており、またベリリウム鏡の 角度調整のためのマニピュレータが装着されている。水 冷式のベリリウム鏡は内側のビームパイプ切りかき部に 45°の角度で押し付けられている。接触面は RF コンタ クトフィンガーを溶接して鏡とチェンバー間の放電を防 いでいる。

ビームパイプには放射光を取り出すためのものと、鏡の状態を監視するための2つの窓を並べてつけた。窓は 壁電流を最小化するためにチタンで薄く(0.5 µ m)コーティングされている。円筒チェンバーにはそれぞれの窓の 延長線上にガラス窓を付けて放射光の取り出しと、鏡や コンタクトフィンガーの状態確認を可能にした。



図1:ステンレスチェンバー

2.2 発熱問題

運転開始後チェンバーの発熱状況をモニターするため に円筒チェンバーの外側に温度計をつけていたが、SRM 部での真空度は常に他と比べて悪く、ビーム電流が上が るにつれて真空度の悪化が見られたため、チェンバー内 部の温度も測定することにした。

電流値の大きな LER のチェンバー内側のビームパイ プに熱伝対を貼り付けて測定した結果が図 2 である。最 大電流が 700mA での運転であるが、チェンバー温度が 200 度を超えていることがわかる。この測定の後、熱伝対は HOM に炙られたためと思われるが、放電を始め使用不能 となった。

壁電流によるステンレス製チェンバーの発熱量を計算 すると 700mA で 175 度の温度上昇が予測された。これは 加速器トンネル内の通常温度が 25 度であることを考慮す ると測定結果と一致している。2000mAでの運転を仮定す ると温度上昇は 500 度になると予想される。

2002 年 2 月に LER の SRM チェンバー部で突然真空度 が跳ね上がった。加速器運転を一時停止し調べたところ、 チェンバー内のビームパイプに溶接されていた窓枠(図 3)が下に落ちていることがわかった。約 10,000 回に上る ビーム電流の熱サイクルによる膨張収縮によって外れた と思われる。この後、窓枠は真空中から取り出し、夏季シ ャットダウンまでそのまま運転を続けたが、特に問題は起 こらなかった。取り出した窓のチタンコーティングは蒸発 してなくなっており RF シールドとして働いていなかった ことがわかった。

チェンバーの発熱は SR 光取り出し鏡の歪みをも引き 起こしていた。チェンバーの伸び縮みにより鏡が動くた めである。その結果、ビーム電流の変化に従って光軸が ずれ、加速器運転中は光軸をフィードバック (FB) 調整 しなければならなかった。干渉計に使う CCD カメラでの SR 光のプロファイルを常にモニターし、光が正しい位置 に来るようにSRMチェンバーのすぐ外に設置した可動鏡 を自動的に縦横に動かすことで光軸を保持した[2]。特に 縦方向についての最大偏移量は 1mrad になり(図 4)、FB なしでは約 30m 下流にある干渉計システムに光が届かず、 加速器運転中のビームサイズ測定は不可能であった。



図2:ステンレスチェンバーでの加速器運転中の温度のビ ーム電流依存性。



図3:ステンレスの窓枠つきのぞき窓からベリリウム鏡を 見る。



図4:ステンレスチェンバーでの光軸変動のビーム電流依存性。

3 銅チェンバー

3.1 構造

前節で述べた問題点を解決するために、ステンレスに 替わって銅を使ったチェンバーを製作することにした。銅 で作るのは内側のビームパイプの部分であり、外側のチェ ンバーと、ビームラインに繋ぎこむフランジ部分はステン レス製である(図5上)。

銅はステンレスに比べ電気伝導率が非常に高いため、 壁電流による抵抗加熱が小さくなる。また熱伝導度が良い ためチェンバー内で発生したエネルギーが分散され、局所 的に温度が上昇することを押さえられる。

ステンレスの場合、1000mA、8n 秒スペーシングのビー ムを走らせた場合、チェンバー壁での発熱量は 20 W にな る。冷却装置なしの場合、この発熱量は 140 度/10 cm の 温度勾配をチェンバーにもたらす。チェンバーを銅に変え た場合の温度勾配は 3.5 度/10 cm となり問題にならず、冷 却システムの整備も容易である。

MAFIA コードを使ったシミュレーションによると、元 のデザインではビームパイプからのHOMパワーは最大電 流になったときに問題となるレベルであることがわかっ た。そこで新しいチェンバーではビームパイプにあける穴 は光を取り出すのに問題ない範囲で出来るだけ小さくす ることにした。またビームパイプと外側のチェンバー間の 空間も、チェンバー内の HOM パワーが最低になるように 設計した(35mm×30mm)。

チタンコートの窓は役に立たなかったことがわかった ので、新しいチェンバーには窓は取り付けず、光の取り出 しに必要な穴を開けるのみとした。

古いチェンバーの光取り出しのためのベリリウム鏡は、 位置の微調整のためのマイクロメータステージと共に、チ ェンバーの上部の蓋に取り付けられていた。新しいチェン バーでは鏡を取り外すことなくチェンバー内部の様子を 確認できるように鏡はチェンバーの下部から取り付けた (図5中)。これで鏡を取り付けた後の微調整も上蓋を開け ることにより直接目で確認できるようになった。上蓋全体 を開けるのはクレーンをつかった作業になるので、内部の 確認等の小作業のための小さな蓋が4つつけられた。また 更なる大電流運転で HOM が問題となったときに HOM 吸 収体を取り付けることを考慮して、チェンバー下部には小 さなフランジを取り付けた (図5下)。

チェンバー内部の温度を測るためには、ビームパイプ に銀でコーティングした熱伝対を設置した。熱伝対リード 線の通路は HOM の影響を受けないように選んだ。

3.2 性能

図 6 に銅チェンバーに換えた後の温度のビーム電流依存性を示すが、1200mA で1.5 度に抑えられていることがわかる。図7に示すとおり温度上昇による鏡の変動もなくなったため、チェンバー交換後は LER に関しては光軸調整 FB 必要がなくなった。





図 5:(上)新しい SRM チェンバー外観。奥の暗箱に光軸 調整用鏡が入っている。(中) SRM チェンバー内側。中央 に走っている銅のビームパイプに右下からベリリウム鏡 が 45 度の角度で取り付けられた。(下) SRM チェンバー 内側の拡大図。ビームパイプ上部に熱伝対がねじ止めされ ている。右下に HOM 吸収剤取付用フランジが見える。



図6:銅チェンバーの温度のビーム電流依存性。



図7:銅チェンバーでの光軸変動のビーム電流依存性。

4 まとめ

KEKB 運転開始時から HER、LER 両リングに放射光を 取り出すための SRM チェンバーを設置していた。しかし、 大電流運転になるに従ってステンレスで出来たチェンバ ーの発熱が問題となった。そこで 2002 年夏季シャットダ ウン中に LER 側のチェンバーを銅で出来たものと交換す ることにより、発熱問題は収まった。そこで 2003 年夏季 シャットダウン中に HER 側のチェンバーも銅製に取替え、 今後の更なる大電流運転に備えている。

謝辞

この場を借りて、チェンバー取替え作業を助けてくだ さった有永洋三氏、嶋本真幸氏、白井満氏、にお礼申し 上げます。

参考文献

- M. Arinaga, et al., "KEKB Beam Instrumentation System" KEKB Accelerator Papers, KEK Preprint 2001-157(2001).
- [2] J.W.Flanagan, *et al.*, "Improvement to Automated Beam-size Measurement System at KEKB," Proceedings of the Second Asian Particle Accelerator Conference, Beijing, China (2001) pp. 639-641.