PASJ2020 WEPP30

放射光リング PF-AR 用加速空洞の高次モード引き出し用ケーブル系の更新 RENEWAL OF HIGHER-ORDER-MODE EXTRACTION CABLES OF RF CAVITIES FOR THE PF-AR

坂中章悟[#], 高橋毅, 山本尚人, 内藤大地, 渡邉謙 Shogo Sakanaka ^{#,}, Takeshi Takahashi, Naoto Yamamoto, Daichi Naito, Ken Watanabe High Energy Accelerator Research Organization (KEK)

Abstract

In the 6.5-GeV synchrotron light source PF-AR at KEK, beams are accelerated using six 11-cell APS (Alternating Periodic Structure) cavities which provide total RF voltage of 16 MV. Each accelerating cell of the APS cavities is equipped with a higher-order-mode (HOM) coupler in order to damp unwanted HOMs in the cavities. Electromagnetic wave that is extracted from the HOM coupler is guided to a 3-kW dummy load (HOM load) through a WX-20D coaxial cable (HOM cable). In recent years, we experienced a few troubles in which some of the HOM cables were broken due to overheating during the PF-AR operation. To avoid further troubles, we renewed all of seventy HOM cables during the summer shutdown in 2019. At the same time, we overhauled seventy HOM loads, as well as renewed degraded polyethylene insulators of the HOM couplers. The renovated HOM cable system is working satisfactorily.

1. はじめに

6.5 GeV 放射光リング PF-AR では、11 個の加速セル を持つ APS 空洞[1]を 6 台用いてビームを加速している。 APS 空洞のうち 4 台(E1~E4)は PF-AR 東直線部に、2 台(W1, W2)は西直線部に設置されている (Figs. 1 and 2)。 PF-AR の主要なパラメータ Table 1 に示す。

APS 空洞の各加速セルには、高次モード結合器 (HOM カップラー)という一種のアンテナが取り付けられ ており、ビームが空洞内に誘起する高次の共振モード (higher-order-mode; HOMと略称)を引き出し、ビーム不 安定性を起こし難くしている。PF-AR 用の HOM カップ ラー[2]を Fig. 3 に示す。この HOM カップラーを加速セ ルの外周・中央部から空洞内に突き出し、ロッドアンテナ に平行な電場がある高次モード(主に TM011, TM021, TM111 モード)を引き出す。引き出された電磁波は、 WX-20D 規格の同軸ケーブル(HOM ケーブル)を通し て、空洞上部に設置された水冷式 3 kW ダミーロード (HOM ロード)まで導かれ、そこで消費される。

Fable 1: Principal Parameters of the PF-A

Beam energy	6.5 GeV	5 GeV
Radiation loss/turn	6.66 MeV	2.33 MeV
RF voltage	16 MV	8 MV
Natural bunch length	53.7 ps	50.0 ps
RF frequency	508.57 MHz	
Harmonic number	640	
Operation mode	single bunch	
Beam current	50 – 55 mA (top-up)	



Figure 1: Layout of the PF-AR.



Figure 2: Picture of four APS cavities as installed in the east straight section of the PF-AR.

shogo.sakanaka@kek.jp

PASJ2020 WEPP30



Figure 3: HOM coupler [2] for the PF-AR.

HOM カップラーは原則として1つの加速セルに1台 が取り付けられ、中央の加速セルのみ2台が取り付けら れている(ただし空洞 E1のみ、中央の加速セルに HOM カップラーが取り付けられていない)。PF-ARでは 合計70台の HOM カップラーが使用されており、それに 対応して、HOM ケーブル70本、HOM ロード70台が 使用されている。このように、HOM 伝送系だけでも規模 が大きい。また単バンチで大電流運転を行っている為、 HOMのパワーが大きい(HOM カップラー当たり約 500W)。

PF-AR では、2017 年 2 月に直接入射路が完成し[3]、 フルエネルギー入射を開始した。2018 年 11 月からは蓄 積電流を一定に保つトップアップ運転も開始した[4]。こ れらによりビーム電流を高い値に維持できるようになり、 放射光の平均強度が向上した。一方で、これらと同時期 の 2018 年 5 月頃から、HOM ケーブルが運転中に異常 に発熱するトラブルが数件発生した。本稿では、これらの トラブルについて報告した後、その対策と結果について 報告する。

2. HOM ケーブルの発熱トラブル

PF-AR では、ビーム運転中に HOM ケーブル等が異常に発熱し、運転を中断して交換作業が必要となったトラブルが 2018 年以降に 4 件発生した。これらのトラブルを Table 2 にまとめた。1 件目 (2018/5/28)のケースでは、HOM ケーブル (空洞 E4, HOM カップラーNo. 11)に取り付けられた温度スイッチが動作し、インターロックで加速用 RF が停止したため、調査とケーブル交換作業を行った。取り外した HOM ケーブルは、Fig. 4(a)に示した

Table 2: Troubles in the HOM Cables at the PF-AR

Date	Case
2018/5/28	Overheating in a HOM cable
2018/6/14	Overheating in a HOM cable
2019/3/5	Overheating in a HOM load and a HOM cable
2019/5/18	Overheating in a polyethylene insulator of a HOM coupler



Figure 4: Cases of troubles. (a) Damaged HOM cable, and (b) damaged insulator of HOM coupler.

ように、ケーブルのポリエチレンン絶縁体が溶融し、黒色 に変色していた。また Table 2 の 4 件目 (2019/5/18)の ケースでは、ビーム運転中に HOM ケーブル (空洞 E4, HOM カップラーNo. 9)の温度が上がり続けたため、運 転を中断して調査した。その結果、Fig. 4(b)に示したよう に、HOM カップラーのポリエチレン絶縁体 (Fig. 3 に赤 色で示した部品)の内導体側が一部溶融し、内導体に 固着していた。これらのトラブルでは、HOM ケーブルや ポリエチレン絶縁体等の部品を交換することで復旧した が、作業のためユーザー運転が中断した。

この時点で使用していた HOM ケーブルは前回更新 してから 8~13 年が経過しており、PF-AR トンネル内で の放射光の照射等により、ポリエチレン絶縁体の劣化が 進んでいたと考えられる。また近年の PF-AR の平均ビー ム電流の向上により、平均 HOM パワーが増加したことも トラブル頻発の一因と考えられる。この HOM ケーブル 等の発熱トラブルに対処するため、2019 年夏の停止期 間に次の更新・改良作業を行った:

- 1) HOM ケーブル全数(70本)の改良と更新
- 2) HOM ロード全数(70 台)のオーバーホール
- 3) HOM カップラーのポリエチレン絶縁体の更新
- 4) HOM ケーブル用温度スイッチと熱電対の増設
- 5) 温度データ収集システムの更新

3. HOM ケーブル系の更新

3.1 HOM ケーブルの更新と改良点

HOM ケーブルは、空洞に取り付けられた HOM カッ プラーと空洞上部に設置された HOM ロードの間を結ぶ WX-20D 規格の同軸伝送線路である。旧 HOM ケーブ ル(Fig. 5)では、ケーブル本体として高難燃同軸ケーブ ル NH-HF-20D(日立金属)を使用し、その両端に同軸 エルボが一体として付けられていた。NH-HF-20D ケー ブルは内・外導体間の絶縁体として螺旋状のポリエチレ ンを使用しているため、ケーブルの曲げ加工を現場で行 うことができないという問題点があった。また、ケーブルと エルボを接続する接栓が固定式かつ日立金属固有の製 品であった為、ケーブルの設置時に自由度が乏しく、ま た調達先が限られるという問題があった。HOM ケーブル を更新する際には、これらの点について設計を改良した。 新しい HOM ケーブルの設計を Fig. 6 に示す。ケー ブル本体には同じ WX-20D 規格の NH-WF-H50-7S ケーブル(フジクラ・ダイヤケーブル)を採用した。この ケーブルは絶縁体として超高発泡ポリエチレンを使用し ている為、現場で曲げ加工ができ、空洞部への設置・位

置調整作業が容易になった。またケーブルの両端に付ける同軸エルボを独立した部品とし、コネクタを規格品 (BFX-20D)とした。これにより、設置時にエルボの両端 を回転・取り外しする事ができ、自由度が増すことにより 設置作業が容易になった。同軸ケーブル両端のコネクタ には、大強度陽子加速器 J-PARC MR の放射線環境で 使用実績のある耐放射線仕様のコネクタ(フジクラ・ダイ ヤケーブル製 WFH7SD-BFX20D-CB-X1)を採用した。



Figure 5: Picture of an old HOM cable.





新 HOM ケーブルにおいては、BFX-20D コネクタ同 士の接続箇所がケーブル 1 本当たり 4 箇所、合計 280 箇所ある。接続の際に用いるアンカーコネクターとしては、 電気接触部にコンタクトバンドを用いた特注品(日本高 周波 ACX-20DX-GTC)を採用した。コンタクトバンド型 では、設置時のミス(内導体のスリ割りの一部が捲れ上が ること)を防止でき、電気接触も良いと期待される。この特 注品アンカーコネクターは事前に試作を行い、周波数 508.9 MHz において大電力試験(通過電力 1.2 kW で 8 時間、2 kW で 20 分間)を行って問題無いことを確認し た後、量産した。

新 HOM ケーブル本体および同軸エルボの電力容量 を検討した結果を Table 3 に示す。使用周波数としては、 主要な HOM 周波数の一つである 1.385 GHz を仮定し た。他の周波数 f においては f^{-1/2} に比例した電力容量 となる。この検討では、メーカーのカタログ等に記載され た電力容量を元に、PF-AR の使用条件に近い条件を仮 定し、値を修正した。特に、HOM ロードの広帯域での入 力 VSWR がやや悪い事を考慮した。HOM ケーブル全 体としては約 720 W (@1.385 GHz) の電力容量と考えら れる。 Table 3: Estimation of Power Capacity of the New HOMCable at an Operating Frequency of 1.385 GHz

Component (use conditions)	Capacity
Coaxial cable (ambient temperature: 35°C, maximum temperature of inner conductor: 80°C, load VSWR: 1.5)	~ 1.1 kW
Coaxial elbow (outer temperature: 40°C, maximum temperature of inner conductor: 80°C, load VSWR: 1.5)	~ 720 W

3.2 HOM ロードのオーバーホール

HOM 電磁波を吸収するため、水冷式 3 kW ダミー ロード(日本高周波 DL-302DW-20DF)を70 台用いてい る。内部の高周波吸収体は、ベリリア製基板の上に焼成 された抵抗体である。ベリリア基板を水冷された銅製基 板に押しつけ、間接水冷している。このダミーロードは 2001 年に設置して以来一度も保守を行っていなかった ため、今回全数のオーバーホールを工場で行った。 オーバーホールの内容は、(1) 受け入れ時特性測定、 (2) 分解・清掃、(3) 内部に使われているポリエチレン部 品 3 個の交換、(4) 抵抗体等の目視点検、(5) 再組み 立て、(6) 水路出入口のシール材の交換、(7) 組み立て 後の特性測定、(8) 水路加圧試験、(9) 50Hz, 1 kW での ヒートランニング試験、(10) 出荷前の特性測定、である。

内部の抵抗体の状態は全てのダミーロードで健全で あった。ただし、入力 RF を抵抗体に接続する入力リード については、70 台中 20 台についてハンダ付けの外れ または接触不良が発見され、再ハンダ付けで修理を行っ た。長年の使用によるヒートサイクルで、ハンダ付け箇所 が劣化したものと考えられる。今回のオーバーホールに より、ダミーロードは今後 10 年間程度は問題なく使用で きると考えている。

3.3 HOM カップラーのポリエチレン絶縁体の交換

Figure 3 に示した HOM カップラーで強度が最も弱い 箇所は真空フィードスルーのロー付け部である。同軸 ケーブルの抜き差しの際にこのロー付け部に無理な力 がかからないよう、ポリエチレン絶縁体(Fig. 3 に赤色で 示した部品)で内導体を支えている。この絶縁体部品は HOM カップラーの設置後約 30 年間交換しておらず、 放射線照射等により劣化が進んでいたと考えられたため、 全数を交換する事にした。

この絶縁体部品には、1)使用周波数帯域において 誘電損失が小さいこと、2)放射線環境で使用するため ノンハロゲン材料であること、3)融点ができるだけ高く耐 熱性が良いこと、が必要とされる。元々用いられた材質 は、高密度ポリエチレンまたは架橋ポリエチレンである (どちらかは不明)。既に部品図が失われているため、現 物を採寸して部品図を作成し、部品を新たに製作した。 材質としては、超高分子量ポリエチレン(作新工業ニュー ライト®NL-W)を採用した。部品を事前に試作して HOM カップラーにフィットすることを確認、またそのうち 2 個を 事前に HOM カップラーに組み込んで PF-AR の運転で 使用し、問題がないことを確認した後、全数(70 個)の交 Proceedings of the 17th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan September 2 - 4, 2020, Online

PASJ2020 WEPP30

換を行った。部品交換と同時に、HOM カップラーの フィードスルーの目視点検と同軸管部分の清掃も実施し た。

3.4 温度スイッチと温度センサーの増設

Figure 6 に示したように、HOM ケーブル系1本当たり に温度スイッチ(バイメタル製、設定温度 60℃)を4 個、 温度センサー(熱電対)を2 個取り付けている。これらの うち、温度スイッチ1 個(@ダミーロード上部)と温度セン サー1 個(@上側エルボ)を今回増設した。この他、最高 温度記録用のサーモラベル®(日油技研 3E-40)を5 枚 貼り付けている。温度スイッチが動作すると、インターロッ クにより加速用 RF を停止する。また温度センサーは ケーブル外周の温度を常時モニターするのに用いられ る。これらは、ケーブルの温度異常を早期に検知するの に役立っている。

3.5 温度データ収集システムの更新

HOM ケーブルや冷却水系の温度センサーの信号は、 PF-AR 東棟と西棟に各 1 台設置したデータロガーで収 集される。老朽化していた従来のデータロガーを更新し た。新しいデータロガーには SMARTDAC+ GM10(横 河電機)を採用し、EPICS 制御システムへのデータ取り 込みシステムを構築した。収集する温度センサーの点数 は、東空洞用が 135 点、西空洞用が 79 点である。

3.6 更新作業

3.1~3.5節で述べた更新作業を2019年7月~10月 中旬のPF-AR停止期間中に実施した。限られた期間中 に作業を終えるため、工程を工夫した。特に、最も時間 を要する HOM ロード70台のオーバーホールを効率的 に行うため、停止期間が始まるとすぐに HOM ロードの 取り外し作業を開始し、取り外した HOM ロードをすぐに 工場に発送、流れ作業でオーバーホールを実施した。

更新された HOM ケーブル系の写真を Fig. 7 に示す。

4. 運転における使用状況

4.1 HOM ケーブルの使用状況

HOM ケーブル更新後、2019 年 10 月中旬から PF-AR の運転を再開した。運転再開後の蓄積電流をそれま で(2019 年 6 月以前)の 55 mA から 50 mA に下げ、慎 重に立ち上げを開始した。蓄積電流を 50 mA に下げた 理由は、1) HOM ケーブル更新期間中に、HOM カップ ラーの新たに 2 箇所のポリエチレン絶縁体で、部品の内 導体側が溶融しているのが見つかった事、および 2) 新 HOM ケーブルで何らかの初期不良があり得ること、であ る。更新された HOM ケーブル系は順調に立ち上がり、 以降問題なく運転に使用されている。ビームエネルギー 6.5 GeV、ビーム電流 50 mA(単バンチ、トップアップ)時 の HOM ケーブル外周温度は、最も高いもので 38°C(@ 上側エルボ)および 41°C(@HOM カップラーの短同軸 管)であり、問題ない。

4.2 運転中の HOM パワーの測定(スペクトル)

HOM ケーブルが Table 3 に示す電力容量以内で使用されていることを確認するため、HOM カップラーから



Figure 7: Picture of the renovated HOM cable system.

引き出された HOM パワーを 2 通りの方法で測定した。 測定箇所は、HOM ケーブル外周温度が比較的高い HOM カップラー2 台(空洞 E1 の HOM カップラーNo. 4、 および空洞 E2 の HOM カップラーNo. 4; それぞれ E1-4, E2-4 と略称する)を選び、ビーム電流 50 mA、ビーム エネルギー6.5 GeV および 5 GeV において測定した。 第1の測定方法では、HOM ロードに備えられている信 号モニターポートからの信号を同軸ケーブルで RF 制御 室に導き、スペクトラムアナライザー(R&S FPC1500)で 信号スペクトルを測定した。



Figure 8: Spectrum of HOM signal from a HOM coupler E1-4 at a beam current of 50 mA and a beam energy of 6.5 GeV. Abscissa: frequency (0—3 GHz), ordinate: signal level (10 dB/division).

ビーム電流 50 mA, 6.5 GeV の条件で測定した、 HOM カップラーE1-4 からの HOM スペクトルを Fig. 8 に 示す。HOM カップラーと結合する空洞 HOM に対応す る複数のピークが見て取れる。次に、Fig. 8 で観測され た主要な 6 つの HOM ピークについて、各ピークのパ ワー(ピークを含む適当な周波数帯域内で積分した電力) を測定し、各ピークについてモニターポートの結合度と 同軸ケーブルでの損失を補正し、HOM ロードに入力さ れたパワーを算出した。その結果を Table 4 に示す。周 波数 0.865 GHz(TM011 モードに対応)と 1.385 GHz (TM021 モードに対応)の 2 つのピークのパワーが大き いことがわかる。主要な 6 つのピークの合計パワーは約 434 W であった。他の測定結果については、後で示す。

Table 4: Estimated Powers of HOMs from the Spectrum Measurement

Frequency (GHz) of each peak	HOM power (W)
0.865	231
1.385	127
1.952	16
2.129	23*
2.349	26*
2.954	11*

* Not accurate due to inaccurate coupling coefficient.

4.3 運転中の HOM パワーの測定(熱量)

HOM ロードの冷却水系統は、HOM ロード 5 台(空洞 E1)または 6 台(空洞 E2~E4, W1, W2)を直列に接続し、 1 系統当たりの入・出口の水温と流量を測定している。こ の水温上昇と流量から、HOM ロード 5 台(または 6 台) 当たりの熱量(HOM パワー)を求めた。第 4.2 節で報告 した HOM カップラーE1-4, ビーム電流 50 mA, 6.5 GeV の例では、HOM ロード 5 台当たりの水温上昇が $\Delta T=2.6^\circ C$ 、流量が 12 L/min.であり、HOM ロード 5 台当 たりのパワーは約 2.18 kW、HOM ロード 1 台当たりの平 均パワーは約 437 W であった。この例も含め、HOM カップラー2 箇所(E1-4 と E2-4)に対して 2 通りの方法で 測定した HOM パワーを Table 5 にまとめた。

Table 5: Summary of HOM-Powers from SpectrumMeasurement and Calorimetric Measurement

HOM coupler (method)	6.5 GeV, 50 mA	5 GeV, 50 mA
E1-4 (spectrum)	434 W	431 W
E1-4 (calorimetric)	437 W	481 W
E2-4 (spectrum)	384 W	515 W
E2-4 (calorimetric)	504 W	547 W

Table 5より、1) スペクトル測定で求めた HOM パワー は熱量測定から求めた値と概ね一致する、2) ビーム電 流が 50 mA であれば HOM パワーはビームエネルギー にはあまり依存しない、がわかる。6.5 GeV と5 GeV では 自然バンチ長はほぼ同じである(Table 1)。ビームエネル ギーが異なると、空洞電圧の違いにより空洞温度が異な り、HOM 周波数にずれが生ずることで、HOM スペクトル と HOM パワーに小さな違いが生ずるものと考えられる。 Table 5 の結果より、ビーム電流 50 mA においては、 HOM ケーブル 1 本当たりを通過する HOM パワーは約550 W 以下である事がわかる。他の68 箇所のHOM カップラーについてはスペクトル測定を実施していないが、HOM ケーブル温度が比較的高い箇所で測定を実施したことから、他のHOM ケーブルでもTable 5 に示した HOM パワーと同程度またはそれ以下であろうと考えている。測定された最大 HOM パワー約550 W は、Table 3 に示した HOM ケーブルの電力容量(約720 W@1.385 GHz)の約76%である。また、ケーブル電力容量の周波数依存性($\propto f^{-1/2}$)を考慮しても、電力容量以内で使用していると考えられる。

5. まとめ

PF-AR では、APS 空洞からの高次モード引き出し用 ケーブル系の発熱トラブルが 2018 年以降に多発した。 この問題に対処するため、HOM ケーブル全数の交換、 HOM ロード全数のオーバーホールを含む更新作業を 実施した。更新された HOM ケーブル系は、2019 年 10 月からの運転で全く問題なく稼働している。蓄積電流 50 mA(単バンチ)での HOM パワーは、HOM ケーブル 1 本当たり約 550 W 以下であると考えられる。現在の PF-AR の蓄積電流 50 mA(トップアップ)は、主に HOM ケーブルの発熱によって制限されている。HOM ケーブ ルの電力容量には多少の余裕があるため、今後蓄積電 流を増やす事ができるか、慎重に検討中である。

謝辞

KEK 放射線科学センターの波戸芳仁氏、吉田剛氏、 他の皆様には、HOM ケーブルのトラブル時に有益な助 言を頂きました。HOM カップラーの設計については、両 角祐一氏(KEK)に詳細に教えて頂き、日立パワーソ リューションズの高木翔悟氏には約 30 年前の図面を探 し出して頂きました。KEK の外山毅氏、飛山真理氏、有 永三洋氏、西脇みちる氏にはケーブル等に関して有益 な情報を頂き、梅森健成氏には旧 HOM ケーブルの履 歴を調べて頂きました。HOM ケーブル系の調達では、 各メーカー(藤倉商事およびフジクラ・ダイヤケーブル、 日本高周波、スズノ技研)の皆様にお世話になり、更新 作業では三菱電機システムサービスの皆様にお世話に なりました。温度収集システムの構築では、KEK の帯名 崇氏、東日本技術研究所の路川徹也氏にお世話になり ました。ここに感謝致します。

参考文献

- T. Higo *et al.*, "Development of an APS cavity for TRISTAN Main Ring", IEEE Trans. on Nucl. Sci., NS-32, 2834 (1985).
- [2] Y. Morozumi *et al.*, "Higher order mode damper with selfcooled coupler", Part. Accel. 29, 85 (1990).
- [3] N. Higashi et al., "PF-AR 直接入射路の建設とコミッショニング", Proceedings of the 14th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Sapporo, Japan, Aug. 1-3, 2017, pp. 212-215.
- [4] S. Nagahashi, "PF-AR におけるトップアップ運転", Proceedings of the 16th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Kyoto, Japan, Jul. 31- Aug. 3, 2019, pp. 1066-1066.