# DEVELOPMENT OF THE 9-CELL SUPERCONDUCTING CAVITY FOR ILC AT TOSHIBA

T. Ota<sup>#</sup>, J. Shibuya, M. Yamada, T. Tosaka, N. Kuroiwa, K. Mori, M. Takasaki, Y. Kanai, S. Nomura, T. Nagafuchi, J. Watanabe, K. Sato

TOSHIBA Corporation, 2-4 Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama, JAPAN

## Abstract

TOSHIBA has been developing the superconducting cavity for International Linear Collider (ILC) in collaboration with High Energy Accelerator Research Organization (KEK) since 2009. We fabricated the second 9-cell superconducting cavity in 2011 and have tested it twice at KEK-STF in 2012. We achieved the accelerating gradient of  $E_{acc}$ =35.1 MV/m at the second test. The present development of the superconducting cavity for ILC at TOSHIBA will be presented in this conference.

# 東芝における ILC 向け超伝導空洞の開発

## 1. はじめに

将来加速器計画である国際リニアコライダー (ILC)は、2 台の直線加速器から構成される全長約 30kmの加速器を建設し、現在達成し得る最高エネルギーで電子と陽電子の衝突実験を行う計画である。ILC 加速器の建設期間は7年と計画されており、この実現を目指して、国際協力を含め各国において活発な研究開発が進められている。

東芝は 2009 年より高エネルギー加速器研究機構 (KEK) との共同研究を開始し、ILC 向け超伝導空 洞の開発を行っている。本開発の目的は、ILC 向け 超伝導空洞の量産化に関する技術課題と品質管理を 明確にすることである。2010 年に HOM カプラー無 しの9 セル超伝導空洞試作 1 号機を製作した。KEK の Superconducting rf Test Facility (STF 棟) にて空洞 内の表面処理を行い、性能試験(縦測定)を実施し た。この結果、溶接部の欠陥で発熱が観測され、加 速電界 8.6MV/m でクエンチに至った<sup>[1]</sup>。これを受け、 2011 年は ILC 向け超伝導空洞の仕様である最大加 速電界 35MV/m の到達を目指して HOM 無し9 セル 超伝導空洞試作 2 号機を製作し、縦測定を行った。

## 9 セル超伝導空洞試作2号機

9 セル超伝導空洞試作機の主な仕様を表1に示す。 図1は HOM 無し9 セル超伝導空洞試作機の外形図、 図2は完成した試作空洞2号機を示す。

### 2.1 試作空洞 2 号機の製作

試作空洞1号機は溶接部の欠陥で発熱してクエン チに至った。これらの欠陥は、空洞の内表面を電解 研磨した後に赤道部のビード上に露出した。そこで、 試作空洞2号機の製作前に再度電子ビーム溶接の条 件出しを実施した。溶接部の板厚をより厳しく管理 すると共に、周溶接の練習を重点的に行った。

試作空洞2号機ではシームレスのビームパイプを

```
<sup>#</sup> tomoko.ota@toshiba.co.jp
```

製作した。Nb 円板を 3 回の深絞り加工によって長 いカップ形状に成形した後、インプットカプラー ポートあるいはピックアップポート用にバーリング 加工した。図 3 にインプットカプラーポート用に バーリング加工したビームパイプを示す。また、イ ンプットカプラーポートもビームパイプと同様に Nb 円板を 3 回の深絞り加工により成形した。

表1:9セル超伝導空洞試作機の主な仕様

Frequency	1.3 GHz
Active length	1.038 m
Iris diameter	70 mm
Beam tube diameter	80 mm
R/Q	1036 Ω
Geometry factor	270 Ω



図1: HOM 無し9 セル超伝導空洞試作機の外形図



図2:HOM 無し9セル超伝導空洞試作2号機



図3:バーリング加工後のビームパイプ

2.2 空洞の内面検査と表面処理(1回目)

完成した試作空洞 2 号機の内表面を京都カメラ<sup>[2]</sup> で観察した後、以下に示す表面処理を行った。これ らは KEK で行っている標準的な処理である。

- 初回電解研磨:研磨量 100μm。
- 真空熱処理:空洞を Ti 箱に入れた状態で 750℃×3時間。
- プリチューニング。
- 最終電解研磨:研磨量 20μm。
- • 温水超音波洗浄:50℃×30分間。
- 高圧超純水洗浄:8MPa×7時間。
- ベーキング:120℃×48時間。

初回電解研磨の後に実施した空洞の内面検査の結 果を図4に示す。2セル、6セル及び7セルの赤道 部のビード上に凹状の欠陥が観察された。また、8 セルには赤道部のビードから少し離れた箇所に凸状 の欠陥が観察された。これらの欠陥は発熱やフィー ルドエミッションの原因になる可能性があるが、ど のような欠陥が空洞の性能に悪影響を与えるのか把 握するため、これらの欠陥を除去せずに1回目の縦 測定を実施した。



#### 2.3 縦測定(1回目)の結果

測定時、空洞の赤道部には温度測定用のカーボン 抵抗、アイリス部には放射線測定用のピンダイオー ドが取付けられる<sup>(3)</sup>。今回は欠陥と発熱の関係を把 握するため、前述した主な欠陥の近傍にカーボン抵 抗を追加した。

空洞は超流動ヘリウムにより冷却され、4K と 2K にて測定した。図 5 の◇は 4K、△は 2K の測定結 果を示す。また、図 6 は各モードで観測された発熱 箇所を示す。πモードでは 7 セル赤道部の 173°で観 察された欠陥の近傍で発熱し、最大加速電界 31.2MV/m でクエンチに至った。また、3 $\pi$ /9 モード では 8 セルの 90°で観察された欠陥の近傍で発熱が 観測された。5 $\pi$ /9 モードでは 1 セル赤道部の 240° で発熱が観測され、4 $\pi$ /9 モードでは 9 セル赤道部の 0~60°で発熱が観測されたが、内面検査では当該箇 所に欠陥は確認されなかった。また、2 セル及び 6 セルの赤道部ビード上に観察された欠陥の近傍では 発熱は観測されなかった。



図5:試作空洞2号機の縦測定(πモード)の結果



図6:1回目の縦測定で観測された発熱箇所

#### 2.4 空洞の内面検査と表面処理(2回目)

縦測定後、空洞の内表面を観察し、主な欠陥のレ プリカを作成した。πモードの発熱箇所近傍で観察 された7セル赤道部の欠陥を図7に示す。図の左は 京都カメラの画像、右はレーザー顕微鏡の画像を示 す。3π/9モードの発熱箇所近傍で観察された8セル の欠陥を図8、全てのモードで発熱は観測されな かったが2セル赤道部で観察された欠陥の一つを図 9に示す。また、レーザー顕微鏡を用いてこれらの 欠陥の大きさを測定した結果を表2に示す。7セル の欠陥と2セルの欠陥の直径はほぼ同じだが、7セ ルの欠陥の方が深いことが分かった。

これらの欠陥を局所的に研磨して除去した後、以 下に示す表面処理を行い、2回目の縦測定を行った。

- 最終電解研磨:研磨量 20µm。
- • 温水超音波洗浄:50℃×15分間。
- 高圧超純水洗浄: 8MPa×7 時間。
- ベーキング:140℃×48時間。

#### 2.5 縦測定(2回目)の結果

図 5 の\*は 4K、×は 2K の測定結果を示す。また、 図 10 は各モードで観測された発熱箇所を示す。π モードでは power limit により最大加速電界は 35.1MV/m で制限された。1 回目の結果より高い加 速電界が得られ、欠陥除去の効果を確認できた。  $3\pi/9 モードでは1 セルと9 セルの赤道部で発熱が観$  $測された。<math>4\pi/9 モードでは4 セル赤道部 320° で発$  $熱してクエンチし、<math>5\pi/9 モードでは5 セル 60° 近傍$ で発熱してクエンチに至った。各モードの測定後、 再度πモードを測定した結果(図5の×)、30MV/m の直前で多量の放射線が観測され、Power limit によ り最大加速電界は 32.7MV/m で制限された。フィー ルドエミッションが発生したと考えられる。

### 3. まとめ

9 セル超伝導空洞 HOM 無し試作 2 号機を製作し、 縦測定を実施した結果、ILC 向け超伝導空洞の仕様 である最大加速電界 35MV/m を達成した。今後は、 HOM カプラーを試作するなど、引き続き超伝導空 洞の R&D を進めていく。

## 謝辞

本R&Dに関し、ご指導及びご協力いただきましたKEKの加古永治氏、野口修一氏、宍戸壽郎氏、山本康史氏、渡邊謙氏、佐伯学行氏ほか関係各位に深く感謝致します。

## 参考文献

- T. Ota, et al., "Development of the Superconducting Cavity for ILC at TOSHIBA", TUPO023, SRF2011, FNAL, Chicago, USA (2011).
- [2] Y. Iwashita et al., Phys. Rev. ST Accel. Beams 11, 093501 (2008).
- [3] Y. Yamamoto et al., "A New Cavity Diagnostic System for the Vertical Test of the 1.3 GHz Superconducting 9-cell Cavities at KEK-STF", p1002-1004, PAC09, Vancouver, BC, Canada (2009).



図7:7セル赤道部173°に観察された凹状欠陥



図8:8セル90°に観察された凸状欠陥



図9:2セル赤道部183°に観察された凹状欠陥

表2: 欠陥の測定結果

欠陥の位置	欠陥の大きさ[μm]	欠陥の写真
2 セル赤道部 183°	φ170、深さ20	図 9
7 セル赤道部 173°	φ180、深さ40	図 7
8 セル赤道外 90°	∲300、高さ90	図 8



図 10:2回目の縦測定で観測された発熱箇所